

V10 Startet nicht mehr

Beitrag von „Sandokahn“ vom 10. September 2009 um 23:26

Der T hat mindestens 100 Steuergeräte ,mal so zur Info

Der V10 koppelt im Normalfall beide Batterien zum Starten ,der Notstart mit Schlüssel nach Links und dann wieder zurück versucht den Motor bei schwacher Hauptbatterie mit der Zusatzbatterie im Kofferraum zu zünden .