

Telefonfunktion im Bordcomputer verschwunden

Beitrag von „Poe“ vom 14. September 2009 um 16:55

Hallo Juma,

ja jetzt funktioniert wieder alles und auch alle Telefonnummern und Voicedials waren noch vorhanden.

Welches Software Update oder welchen Stand kann ich Dir nicht sagen. Kann ich das irgendwo ablesen?

Was mir aufgefallen ist, ist dass jetzt die Außentemperatur auf einmal oben links angezeigt wird und nicht mehr unten rechts wie bisher.

Ich weiss jetzt allerdings nicht ob dies mit einer Einstellung behoben werden kann oder ob dies auch eine Nebenwirkung des Updates ist.

VG,
Thomas