

Bluetooth zum xten

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 17. September 2009 um 18:26

hi leute!

komme gerade vom händler zurück.

leider hat es bei mir nicht geklappt.

funktion 77 haben wir gefunden. (telefon)

dann aber die adaption(untermenu) 12 nicht. es gab nur menu 11 oder 16.

im #11 konnten wir immerhin bt auf 0 setzen und mein iphone 3g findet jetzt ein gerät zum kopplen. volkswagen uhp. koppeln geht aber nicht.

als gerät würde das kleine diagnosegerät VAS 5053 benutzt. lag es evtl daran? oder muss für diese einstellarbeit der grosse tester angeschlossen werden???

kann mir bitte jemand hier hilfstellung geben wie ich mein iphone per bt zum funktioniern bekomme??

danke schon jetzt!!

MATT

PS: Dieser kleine Service kostete mich nichts. der meister war so verblüfft das er jetzt wissen will ob es geht oder nicht...