

Umbau von Touareg 2 2009 aus USA

Beitrag von „TRM01“ vom 21. September 2009 um 18:06

Hi Antchy,

hab ziemlich genau das gleiche Problem. Ich weiss, dass man die Waschanlage nachruesten kann, kostet aber richtig (warte noch auf einen genauen Betrag von einem Kollegen, der dies im letzten Jahr gemacht hat). Die AHK muss mit einem Kugelkopf mit E Zeichen ausgestattet werden. Hab mal ein wenig gegoogelt und das sollte moeglich sein (ca. 300 Euro). Wann wirst du zurueck gehen?

Gruss,
Thorsten
noch in NJ