

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 23. September 2009 um 09:50

Im STG vom Radio muss die Sprachbedienung freigeschaltet werden.

mit lange Codierung
Byte 7

Bit 1 deaktivieren
Bit 2 + 3 deaktivieren
Bit 7 aktivieren

lg
Thomas