

Unterschiedliche Xenonlichtfarbe

Beitrag von „Thurstone“ vom 23. September 2009 um 21:09

Hallo zusammen,

hab mal wieder ne Frage zu meinem nicht endenden Scheinwerferproblem. Die bei VW haben mir ja eine neue Xenonbirne eingebaut, da die ja bereits bei 50.000km kaputt ging.

Heute musste ich feststellen, dass die neue Birne hellgelb leuchtet und die alte auf der anderen Seite blauweiß. Das sieht von vorne jetzt total fürn A.... aus mit den beiden verschiedenen Farben. Schätze mal, die haben bei VW schon die neueren Birnen mit weniger Lumen eingebaut als die, die 2006 ab Werk verbaut wurden.

Laut VW tauschen die nur die Birne, die auch defekt ist, nicht beide gleichzeitig, was ja eigentlich sinnvoll wäre, aber VW will soviel Kulanz wohl nicht übernehmen. Hat von Euch auch schon mal jemand eine Xenonbirne getauscht bekommen und dasselbe Phänomen gehabt? Oder wurden bei Euch direkt beide Birnen getauscht??? So sieht die Kiste jedenfalls total "behindert" aus!

Kann ich wegen sowas bei VW nen Aufstand machen und ne andere Birne mit mehr Lumen verlangen, damit das Ganze wieder gleich aussieht?!?

Gruß
Patrick