

Probleme mit der Elektrik

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 23. September 2009 um 21:31

Hallo Axel!

So hier nun mein Tip. Wir hatten dasselbe Problem. Bei uns betraff es den Xenonbrenner auf der Fahrerseite. Selbe Anzeige wie bei dir aber alles funzte. Aufgefallen war mir das auf Huckelpisten oder kurzen Stößen nach Bahnübergängen oder Straßendellen die Anzeige erschien. Richtig registriert habe ich es kruz vor unserem Jahresurlaub als sich der Brenner dann plötzlich in pink verfärbte.

Wie gesagt ich tippe auf den bevorstehenden Defekt eines Xenonbrenners. Übrigens da du auch BJ bzw Mod. 2005 fährst hab ich da ein Schriftstück für dich.Lasse ich dir per pn zukommen. Ist ein VW Bulletin und betrifft minderwertige bzw. defekte Xenonbrenner aus dem BJ/Mod Jahr.

Grüße

Manu