

# RSN2 CD fehlende Telefonfunktion


Beitrag von „dark-bunny“ vom 27. September 2009 um 15:53

Hallo,

ich habe in meinem T-reg ein RSN 2 CD eingebaut (Bj 02/05)

Hat bei euch auf dem Navi die Taste TEL eine Funktion.

Bei mir erscheint immer im Display Telefon nicht eingelegt, obwohl ein Telefon vorhanden ist. Über das MFL und Sprachbedienung geht es einwandfrei.



Oder gibt es für das Navi ein Update

Gruß

Karl-Heinz