

RSN2 CD fehlende Telefonfunktion

Beitrag von „Uwe37“ vom 27. September 2009 um 16:06

Hallo,

die Taste hat lt. VW keine Funktion. Es gibt auch kein Update dafür. Der Grund für die nicht vorhandene Belegung ist mir nicht bekannt. Bei mir funktioniert das Telefon auch nur über das MFL und die Sprachbedienung.

Gruß

Uwe