

Leichtes Ruckeln / Unwucht bei V6 TDI

Beitrag von „Wunny“ vom 29. September 2009 um 21:47

[Zitat von chmu](#)

Hallo nochmals,

ein kleiner Nachtrag... z.Zt. sind 2000 km alte Winterreifen (17/235er Michelin) montiert - ansonsten 18/255er. Das leichte "Ruckeln / Vibrieren" tritt bei beiden Reifen auf.

Das "Ruckel / Vibrieren" ist besonders bei 70 - 90 km/h spürbar. Vor dem Update (?!?!?) des Automatikgetriebes war es insbesondere bei 50 - 60 km/h und bei 70 - 80 km / h spürbar.

Ich bin für jeden Tip dankbar...

Grüße,

Christian

--

Touareg V6 TDI

Bj. 12/2005

Automatik / Luft

Km-Stand: ca. 38.000 km

Alles anzeigen

Hallo Christian!

Ich habe seit kurzem auch Probleme mit Ruckeln-Aufschaukeln bei ca.50-70Kmh und bei ca. 90Kmh bei gleichbleibender Geschwindigkeit bzw.im Schub.Ich hatte schon gedacht es sind die Reifen.Nichts da,die sind ok.Ist es gar das Getriebe?

Bitte lass etwas von Dir hören,wenn Du den Fehler beseitigt hast.

Gruß Jörg

R5 Autom/Luft Bj.6/2005 