

# **HILFE !!! Navitasten blättern ab**

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 30. September 2009 um 11:28**

Ja dieses Problem wurde hier schon unlängst besprochen und betrifft alle Softlack Knöpfe im Cockpit. Allerdings zieht es sich durch die gesamte VAG Bandbreite nicht nur dem T. Aber der Tip mit der Bucht wäre auch von mir gekommen. allerdings steht der Aufwand des Umbaus in keinem Verhältnis. Aber versuch es ruhig.

Off Road Grüße  
Manu