

# RNS 510 Fragen über Fragen

**Beitrag von „megab“ vom 2. Oktober 2009 um 14:07**

Hallo,

jetzt mal ein kleiner Zwischenbericht.

Dienstag eingebaut, viel Fummelarbeit wegens des CAN Adapters, aber alles funktionierte.

Dann gestern abend ging auf einmal gar nichts mehr. Habe ein Telefonat beendet und auf einmal war das Radio komplett aus.

Habe dann heute morgen erstmal Radio ausgebaut, alle Sicherungen gecheckt und probiert das alte Radio probetalber mal wieder anzuschliessen.

Leider alles ohne Erfolg. Kommt kein Strom vorne beim Stecker an. Beim 😊 kurz auslesen lassen, aber auch ohne Erfolg.

Mein Verdacht wäre jetzt, dass wir eventuell bei der Montage zu stark am Kabelbaum gezogen haben und diesen irgendwo gelöst haben. Kann sowas sein?

Hat sonst vielleicht noch jemand ne Idee, bin für jede Hilfe dankbar.  
Das schlimmste wäre ja eventuell irgenwo ein geschossenes Steuergerät.

Gruß aus Heide und einen schönen Feiertag morgen.

Marc