

Kühlmittel fehlt v10

Beitrag von „bluwe“ vom 6. Oktober 2009 um 19:55

[Zitat von kurbler](#)

sie wollten nochmal schauen ob wasser im öl ist.

vg

peter

Hallo

ich frage mich gerade ob wir dasselbe Problem haben. Bei meinem Dicken wird immer geschaut ob Öl im Wasserbehälter ist, ist das der fall wird er gespült, nur bringen tut es nicht wirklich was. Nach ca 4-5tkm ist wieder ein Ölfilm/Schmierfilm am Deckel des Ausgleichsbehälter. Mittlerweile ist dieser schon das dritte oder vierte mal gespült worden... 😞

