


# Wann hattet ihr die letzte Reifenpanne??

Beitrag von „Stein“ vom 9. Oktober 2009 um 20:35

Ein Stück 3-Kant Stahlblech 2mm dick ca 15mm Kantenlänge hat in der Lauffläche meines 20ers  gesteckt, dadurch hat die Luftfederung Fahrwerksfehler gemeldet.

Gruß  
Eric