



RNS510 hat alles vergessen

Beitrag von „WH-177“ vom 14. Oktober 2009 um 20:33

Tach liebe Freunde des Dicken ,

ich habe mein Radio upgedatet und ein neuen Kartensatz drauf gespielt.


Alles prima soweit, doch als das Radio vor 2 Wochen einfach nicht mehr wollte habe ich es "resetet" (Info, Auswurf & Setup). Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass dies die Kombination für Firmware laden erzwingen ist und ich die beiden Pfeil Tasten sowie der Auswurf Taste hätte drücken sollen. Nun ja ich berichte mal weiter:

Nach diesem "Fehlgriff" wollte das RNS510 welches dann irgendwie im Sparmodus lief immer eine Software CD haben. Sparmodus äusserte sich so, dass nur Radio ging. Kein HDD, SD, AUX, oder CD. Ich habe dann die Software CD reingelegt und eine Std. später war die Software wieder installiert. Doch siehe da, auf einmal war das Radio komplett anders. Das Display war nicht mehr schwarz sondern silber mit rot (passt garnicht :()). Und das DynAudio Logo beim start ist auch weg. Ich zum natürlich sofort zum freundlichen hin um den Fehler beheben zu lassen. Leider wussten die auch nicht wirklich weiter. Ich habe mir in den letzten 2 Wochen so einiges durchgelesen und werde nun Freitag nochmals zum  fahren um dann die hoffentlich richtigen Einstellungen zu treffen. Beim ersten mal beim  haben wir es geschafft das Display von silber/rot auf schwarz/rot zu stellen. Dabei ist mir aufgefallen, das alle Bytes und davon alles Bits auf "0" waren. Das fand ich schon sehr komisch. Mit meinem jetzigen Wissen kann ich sagen das es auch nicht richtig ist das dort alles "0" war. Mit dem Software update oder meinem Reset hat das RNS510 alle Einstellungen verloren. Ein letztes Beispiel ist auch noch, dass der Fader (das Bild vom Innenraum des Dicken) weg ist. Man kann nur noch rechts-links die Lautstärke regeln aber vorn-hinten nicht mehr.

Nun möchte ich hier mal zusammen schreiben was ich am Freitag einstellen möchte und Ihr dazu meint. Doch erste einmal eine kurze Beschreibung der Betreffenden Teile von meinem Dicken:

V6 TDI Individual von 03/2008

RNS510, DynAudio, CD-Wechsler,AUX-Eingang, FSE, Multi-Funktions-Lenkrad, Software 2.662, Navikarte V5

Wenn es mir erlaubt ist hier einen Eintrag des RNS510 blog Forums zu kopieren  dort ist die "mögliche" Konfiguration beschrieben: <http://187509.homepagedmodules.de/t20f7-Codierungen.html>

Das ganze findet man unter Navigation Adr. 37 im VW Diagnose-System
Ich würde nun wie folgt konfigurieren: (siehe auch Anhang)

Byte	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
00	0	0	0	0	0	0	1	0
01	0	0	1	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	1
03	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	1	0	0	0	0	0

Kann ich das so konfigurieren und hoffen, das alles wieder geht? 🤔

Was meint Ihr dazu?