

Leichtes Ruckeln / Unwucht bei V6 TDI

Beitrag von „chmu“ vom 15. Oktober 2009 um 15:31

Hallo,

so - nun das Ergebnis. Das sanfte Ruckeln soll von dem Partikelfilter kommen. Dieser regeneriert sich wohl im Teillastbereich oder Schiebepetrieb und verursacht dadurch ein Motorruckeln (eingeleitet durch einen Verbrennungsprozess). Die Diagnose von Getriebe, Motor und Filter ergab keine Auffälligkeiten - alles innerhalb der Toleranz. Laut Werkstatt ist alles im grünen Bereich um man muss damit leben...

Grüße,

Christian