

Quietschendes Geräusch aus dem Bereich der Kardanwelle

Beitrag von „Bladeold“ vom 17. Oktober 2009 um 08:42

Hallo Markus,

danke für Deine Antwort. Hab gesucht aber nicht wirklich dieses Problem gefunden. Die meisten schreiben von einem klacken bzw schlagen beim anfahren. Meins tritt aber erst während der Fahrt auf und ist im Stand gar nicht da.

Habe den kleinen dicken...Touareg R5 TDI Baujahr 12/04(damit auch keine Garantie mehr) incl. Chip, kein Luftfahrwerk und leider auch keine Automatik. 😞 Nun man kann halt nicht alles haben.

Gruss Holger