

# Quietschendes Geräusch aus dem Bereich der Kardanwelle

**Beitrag von „musher“ vom 18. Oktober 2009 um 23:48**

Hallo Holger,

hatte an meinen R5 das selbe problem.(Pfeiffen des Lagers der Kardanwelle).Die Welle wurde Rep.,jetzt ist wieder alles Ok.

Gruss Mario