

# **Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X**

**Beitrag von „Humvee“ vom 20. Oktober 2009 um 20:44**

MFL sollte Multifunktionslenkrad heissen !

Da gehts nur dann wegen der Bedienung des RNS übers Lenkrad !

Lass es so wie es ab Werk eingestellt ist !

Wenn es nicht gesetzt ist, also MFL nicht verbaut, aber es ist eines vorhanden, ist so und ich versteh es auch nicht !

Normal steht es auf 0 also nicht gesetzt = MFL nicht verbaut, obwohl man eines hat !