

# Abgaswarnleuchte bei V8 mit LPG

Beitrag von „macmarkus“ vom 21. Oktober 2009 um 11:18

Hallo...

Umrüster hat sich noch nicht dazu geäußert...warte da noch auf Rückmeldung. Fehlerspeicher sagt folgendes:

3 Fehler erkannt

17538

Bank2, Gemischadoption (mult)

System zu mager

sporadisch

17819

Bank2, Sekundärluftsystem

Durchsatz zu klein

statisch

16805

Vorkatalysator, Bank1

Wirkung zu gering

statisch