

# Abgaswarnleuchte bei V8 mit LPG

Beitrag von „FWB Group“ vom 21. Oktober 2009 um 11:35

Aha!

Steht ja alles da. Einfach ist das dennoch nicht.

Sage deinem Umrüster, er soll eine Kennfeldoptimierung machen und wenn möglich eine Fehlerzeitverlängerung hinterlegen (zum Beispiel von 200ms auf 1000 ms).

Psst: Du kannst ja mal den Schlaue raushängen lassen.

Gemischadaption ( sporadisch)

- Gemisch zu mager / also unzulässiges Abmagern --> Lampe kommt.
- Sekundärluftsystem - Aktion Benzinbetrieb - schlechter Leerlauf beim Kaltstart.
- Vorkat --> logische Folge von unzulässig abmagern.