

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. Oktober 2009 um 23:44

Hallo Leute,

Wir hatten gestern ein Auto, welches ein "geschossenes" RNS510 hatte.

Total kaputt - mußte erneuert werden!

Nach genauer Nachfrage kam heraus, daß vom Kunden ein Firmwareupdate aus dem Internet aufgespielt wurde.

Ergo - keine Garantie 🙄

Da dürfte scheinbar ein Virus bei einem Download im Umlauf sein.

Ich warte lieber, bis wir das offizielle Update haben - kommt ja bereits in KW45 😊

