

elektrische Lenksäulenverstellung

Beitrag von „weide_de“ vom 27. Oktober 2009 um 17:20

Ich habe ein kleines Problem:

Bei meinem alten Touareg hatte ich eine manuelle Lenksäulenverstellung. Die konnte ich so hoch stellen, dass kein Schlitz mehr zwischen Lenksäule und Amaturenbrett zu sehen war.

Mein jetziger Touareg hat eine elektrische Verstellung. Hier geht die Lenksäule leider nicht bis ganz nach oben, so dass der Lenkradkranz mir die Sicht auf die Blinkeranzeigen versperrt. Ich hatte das als gegeben hingenommen, bis ich als Ersatzwagen einen Dicken auch mit elektr. Verstellung fuhr. Hier ging das Lenkrad ganz nach oben.

Mein Freundlicher meint, da müsse ich mich irren. Leider habe ich keine Fotos gemacht.

Eine Korrektur der Lenksäulenverstellung sei auch nicht über das Steuergerät möglich, vielmehr müsse die ganze Lenksäule ausgebaut werden und neu unter einem anderen Winkel auf den Elektromotor gesteckt werden.

Ich habe anliegend zwei Bilder beigefügt. Diese zeigen

Lenksäule ganz rein ganz unten und

Lenksäule ganz raus ganz oben.

Kann jemand mit einer elektr. Lenksäulenverstellung das bei sich überprüfen und mir ein Bild ohne Schlitz ganz oben ganz raus senden?

Danke!