

Ausfall Hupe

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. Oktober 2009 um 17:21

[Zitat von charly-sl-300](#)

Hallo

Kann mir jemand zeigen/beschreiben wo beim Touri die Hupe verbaut ist, und ob man diese auch selber wechseln kann.

Habe in der Bucht diese gefunden

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...e=STRK:MEWAX:IT>

kann/darf ich diese verbauen?

Gruß

Karl

Alles anzeigen

Hallo Karl,

110 db?

Aber warum nicht, solange es keine Fanfare ist.

Wieviel db hat die Original-Hupe?

Gruß