

Komfortschliessung - tut nix

Beitrag von „Blackhawk“ vom 3. November 2009 um 19:31

Hallo Hannes,

[Zitat von dreyer-bande](#)

@Blackhawk, ich weiß, dass diese Aussage den Funktionsbeschreibungen widerspricht. Aber es war so und es wird wohl auch noch so sein. Mein 1. hatte auch auch Kessy, aber trotzdem ein Türschloß.

Glaub ich Dir auf's Wort, aber ich hab bei mir eine Blindblende draufgemacht
Kein Schloß - kein Schloßstich 🤔

[Zitat von dreyer-bande](#)

es geht doch nicht um ein Filmchen und es geht auch nicht um ein Modul.
Richtig ist, dass beim Toaureg 1 die Automatikversion mit Hilfe einer sogenannten Sicherheits-CD eingestellt werden konnte.

Das mag schon seine Richtigkeit haben - zweifle ich auch nicht an.

Ich gehe halt von der offiziellen Variante aus - muß ich ja 😄

Es hat aber bis dato noch niemand hier die Nummer dieser CD gesehen bzw. genannt.
Also stelle ich mal in den Raum, dass es diese "Sicherheits-CD" offiziell gar nicht gibt.

Ev. auch so ein "Crack" wie das derzeitige Update für das RNS510 🤖

