

Komfortschliessung - tut nix

Beitrag von „Blackhawk“ vom 3. November 2009 um 22:57

[Zitat von Balrock](#)


Kann dir zwar noch immer nicht so recht folgen, was eine Reiseanbieter Seite damit zu schaffen hat.

Hirr - System, hm... Sicherung ziehen hm.... Verbindung oder Zusammenhang finden, was das mit Hupe Bestätigung beim verschließen zu schaffen hat.

Wieso falle ich dann durch den TÜV? Was ist bei der US Version den nicht STVO konform, bzw. was wird da noch alle geändert?

Fragen über Fragen 

Alles anzeigen

oops - falscher link  sorry

<http://www.hiir.com>

Das ist jetzt der richtige

Im Zuge der STVO ist der Quitierungston (Hupe) für die Alarmanlage nicht zulässig
D.h. den müßtest Du beim TÜV vorher deaktivieren.

