

Geräusche beim Lenken

Beitrag von „Tiefflug“ vom 5. November 2009 um 10:03

Hallo!

Ich war bei VW. Die Ursache war eine kleine Leckage an einem Servoschlauch. Darüber ist wohl Luft in das System gekommen. Der ganze Spaß hat 70 EUR gekostet, puhhhh...

Viele Grüße