

# Standheizung Totalausfall

**Beitrag von „b.brunner@ibpep“ vom 5. November 2009 um 17:03**

Hallo bei meinem R5 ist die Standheizung total ausgefallen. Dazu ist das Dachdisplay nebst Kompass tot. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?

Ansonsten bei 220.000km eine 2-Massen-Schwungrad - was immer das ist (Kupplung Totalschaden), ein Luftkompressor für Luftfederung - gebrauchtes Ersatzteil für 320,00€ beim auch freundlichen KFZ-Raparturservice in der Nachbarschaft - Neu 1700€ + Mwst. nur das Teil - der Wahnsinn). Dennoch wenig Probleme (das kannte ich bei Audi anders, da gings bei 100000km los.)