

# Standheizung Totalausfall

**Beitrag von „b.brunner@ibpep“ vom 5. November 2009 um 17:46**

Hab ich mir auch schon gedacht. Die Sicherungen in den Seiten des Armaturenbrettes sind ok. Hat der sonst noch sicherungen. ich habe z.B. eine unter dem Fahrersitz gefunden für den Luftkompressor.