Probleme RNS 510

Beitrag von "heland" vom 6. November 2009 um 14:47

Eigendlich ist mein Beitrag hier falsch, weil es eigendlich bei mir heißen muss: Keine Probleme mit dem RNS 510 (ich wollte nur kein neues Thema aufmachen).

Dies ist vorallem eine gute Nachricht für alle, die (wie ich) vom Delta mit kleiner MFA auf eine RNS 510 umsteigen wollen.

Das das Gerät ´ne Wucht ist, wurde hier schon ausgiebigst diskutiert... ...aber das der Umstieg so problemlos geht (trotz bestehendem CanBus 2.0) - hätte ich nicht unbedingt erwartet. Das Gerät funktionierte gleich nach Anschluss - außer der Aux-Eingang, der beim RNS510 anders aufgelegt ist.

Deshalb bin ich vorgestern beim ewesen und die haben mir das Gerät noch freigeschaltet: Und siehe da - große Freude kam auf... mein MFA zeigt zusätzlich die Navigation an: Guckst du:

Sogar der Kompass wird angezeigt! Übrigens war nach Initialisierung der Kompass im RNS510 Display nicht stehend, sondern liegend (wie kommt das denn?). Siehe letztes Bild.