

Leistungsverlust R5

Beitrag von „touaregmolle“ vom 7. November 2009 um 00:26

Hallo

So war in der Werkstatt

Die haben ein neues Update aufgespielt
und einen Fühler gewechselt.

Dafür 3 Werktag gebraucht!

Leider ohne Erfolg!!!

Nun meine Frage:Wie sieht es aus,wenn die Steuerzeiten nicht passen sollten??!
(vielleicht bei der Montage des neuen Aggrgates, Steuerkette ein Zahn daneben??)

Mein Boschdienst hatte so ein ähnliches Problem mit einem Transit

Der lief unten rum normal,hatte nur keine ordentliche Endgeschwindigkeit!!

Hat jemand so etwas schon erlebt??

gruss