

Meine Blinker wurden zickig :-)

Beitrag von „PoldyA4“ vom 7. November 2009 um 10:50

Das kann sein. Da hatte die linke Leuchteinheit einen Wackelkontakt (Kabel waren etwas lose).

Anhänger hat übrigens einen 13'er Anschluß. Passte also ohne Adapter.