

# RNS 510 Einbau mit Hindernissen

**Beitrag von „Rave“ vom 16. November 2009 um 02:55**

Servus Marcel,

danke dir für deine Antwort. Die Probleme die du bei deinem 510er hattest sind auch die selben bei mir. Allerdings habe ich noch zwei weitere Probleme:

- Ich höre aus den beiden Spiegel-Satelliten und dem Center-Satellit ein leichtes pfeifen sobald ich das Licht einschalte (egal ob innen oder außen); wobei ich hoffe, dass es die schlechte Masse ist und ich die Kabel einfach nur direkt erden muss.

- Der Lautsprecher in der Beifahrertür übertönt bei Vol.13; Ich denke, dass der Lautsprecher defekt ist.

Ich muss dir echt 1000x danken. Ich bin schon echt am verzweifeln gewesen.

LG  
Jurij