

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „diver2000“ vom 16. November 2009 um 14:26

Hallo,

Den Artikel habe ich nicht mehr, aber es stand in der AMS, im Sommer (ich meine im Juni). Das sollte relativ leicht raufzufinden sein.

Bei mir wurde die Druckplatte nun gewechselt. Kosten wurden komplett von VW übernommen. Seither ist das Phänomen auch verschwunden. Schauen wir mal wie es in 30.000km aussieht. Ich bin jedenfalls froh, dass das erst Mal vom Tisch ist.