

# Reifenfülldruck bei 295/30/22

**Beitrag von „ap11“ vom 18. November 2009 um 07:04**

Hab nochmal nachgelesen-wenn die Reifen an den INNENSEITEN abgefahren sind,stimmt sicher die Fahrwerkeinstellung nicht 100%.Hatte mein A6 auch ,nachdem ich ein Reh getroffen hatte und angeblich alles repariert wurde.

Innerhalb von 3 Monaten waren die Reifen innen platt (vorn )Danach Spur usw. "überprüft" und seitdem war alles wieder ok.

Alex.