

Beleuchtung Mittelkonsole

Beitrag von „T911“ vom 18. November 2009 um 09:26

Hallo @all,

seit gestern ist die Beleuchtung meines T.´s im Bereich der Mittelkonsole ohne Funktion. Betroffen sind die Kulisse des Automatik-Wahlhebels und der Aschenbecher, indes die beiden Drehschalter (Differential und Luftfederung) sind in Ordnung.

Wer weiss Rat?

Sofern es eine Leuchte ist, kann ich die selber wechseln?

Danke vorab!