

Beleuchtung Mittelkonsole

Beitrag von „ak0303“ vom 18. November 2009 um 10:24

[Zitat von T911](#)

Hallo @all,

seit gestern ist die Beleuchtung meines T.'s im Bereich der Mittelkonsole ohne Funktion. Betroffen sind die Kulisse des Automatik-Wahlhebels und der Aschenbecher, indes die beiden Drehschalter (Differential und Luftfederung) sind in Ordnung.

Wer weiss Rat?

Sofern es eine Leuchte ist, kann ich die selber wechseln? 🤔

Danke vorab!

Dieses gleiche Problem hatte ich auch! Ich habe einen Neustart gemacht und es ging wieder! Kann das sein das es ein Energie Spar Modus ist??