

# Reifenfülldruck bei 295/30/22

Beitrag von „kurbler“ vom 18. November 2009 um 20:16

[Zitat von Humvee](#)

Hallo

Sieht aber sehr danach aus das da Spur und Sturz verstellt ist !

kann das sein das beides verstellt ist und beide Reifen sehen gleich aus.

muß am 30.11.09 zum 😊 da werden die restlichen Brennräume überprüft (siehe meinen anderen Beitrag "Kühlmittelverlust") da sollen sie mal die Spur kontrollieren.

vg

peter