

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Blackhawk“ vom 21. November 2009 um 20:26

[Zitat von Balrock](#)

Ich gehe mal davon aus, so lang wie du die **"defekte"** DVD 😊 aus dem Laufwerk bekommst.....

Genau das ist es.

Es gibt Rohlinge, welche ein wenig stärker sind als die originale DVD

Die können stecken bleiben

[Zitat von Diver2000](#)

Wenn ich dich richtig verstehe, hat er mit dem Download die Software zerschossen.
Warum muss die Hardware auch getauscht werden?

Nein - die "nicht freigegeben" Software kann auf der Platine durch falschen Befehle Bauteile unbrauchbar machen

Und die Kunde hat eigentlich nicht mehr gesagt - nur mehr geschluckt

