

# **PDC spielt verrückt**

**Beitrag von „SI-MT“ vom 30. November 2004 um 11:23**

Stimmt, der Fehler müsste wohl wahrscheinlich an den Anbauteilen liegen.  
Habe seit ca. 2 Wochen einen neue Front- und Heckschürze von Caractere.  
Vielleicht ist das der Grund. Sollte vielleicht mal beim Tuner vorbeischaun.