

# R5 und Öltropfen auf dem Garagenboden mittig unter dem Motor

Beitrag von „Momo7“ vom 29. November 2009 um 20:30

Jetzt hat er problemlos 100.000 auf der Uhr und dann entdecke ich eine kleine Öllache auf dem Garagenboden.

Der 😊 hat eine Ferndiagnose gestellt. Auf Grund der Platzierung, genau mittig unter dem Motorraum, geht er von einer Undichtigkeit am Kurbelgehäuse aus. Motor raus und zwei Tage Arbeit. Kosten 2-3.000 Euro. 😞

Kann das sein? Ist ein Ausbau des Motors wirklich notwendig?

Wer hatte schon das gleiche Problem? Oder ist die Ferndiagnose nicht zutreffend?

Momo