

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „garuda“ vom 2. Dezember 2009 um 23:48

[Zitat von Humvee](#)

Wenn die Lautstärkenanzeige im Display von Mitte nach Unten gewandert ist, bedeutet das, das man von einer älteren FW (alles vor 1102) auf 1102 oder 2662 ist

Da ich mit meinem RNS 510 seit dem ersten Tag ein Problem mit der PIN habe (wird sporadisch angefordert, was eigentlich so nicht sein sollte) und sich VW nach wie vor nicht zum Komplettaustausch bewegen lässt, wurde heute mal wieder eine neue FW eingespielt. Die Lautstärkeanzeige ist jetzt nicht mehr in der Mitte sondern unten, also hat sich definitiv was geändert. Allerdings erkennt das System offensichtlich die Festplatte nicht mehr. Das Navi läuft nur noch mit DVD und ein Antippen der Media-Taste zeigt im Display "Kein Medium gefunden"?!?

Da ist wohl was schief gelaufen. Ein Gerätereset bringt nichts. Nochmal :). Sprachbedienung habe ich übrigens noch keine gefunden...