

# Gasumrüstung (LPG) Touareg V8

Beitrag von „Edwin Lahme“ vom 3. Dezember 2009 um 20:10

Hallo liebe Fan-Gemeinde,

ich hab glaub ich ein mittelprächtiges Problem.

Mein V8 LPG (2003) schaltet nicht mehr automatisch um.

Er war gerade beim 😊 da ständig die Batterie leer war.

Man hat als Ursache das Steuergerät der Prins-Anlage lokalisiert.

Dort wurden rund um die Uhr 100mA Strom verbraten.

Nachdem nun die Anlage auf einen geschalteten Kontakt umgedrahtet wurde

(man sagte mir Klemme 15) schaltet nun die Gasanlage nicht mehr selbstständig um.:(

Komisch finde ich nur, dass der Kontakt (Klemme 15) vom dem Luftmengenmesser abgegriffen wurde.

Weiß jemand einen möglichen Grund für dieses komische Verhalten der Gasanlage????

Ach ja, unterm Fahrersitz hatte der Masseanschluß auch keinen richtigen Kontakt, soll bei dieser Baureihe schon öfter vorgekommen sein. Mal so als heißer Tipp wenn man öfters komische Mucken in der Elektronik hat. Mangelne Masseverbindung erklärt da vieles.

Nur leider bei mir nicht, denn die Anlage schaltet auch nach Reparatur des Massepunktes immer noch nicht richtig um 😞

Hoffe jedenfalls dass mir jemand helfen kann.

