

HILFE!!! Niveauregelung kein Signal

Beitrag von „controlle88“ vom 4. Dezember 2009 um 10:52

Hallo

Bei mir war es die Hauptbatterie unterm Fahrersitz. Bei meinem V6 ist die Zweitbatterie im Kofferraum nur für die Standheizung. Beim V10 soll das wohl anders sein, der braucht die Zweite wohl auch zum starten. Im Zweifelsfale wird das bei dir eine größere Investition in 2 neue Batterien. Da ist ein großer Teil des Weihnachtsgeld wieder weg. Meine Hauptbatterie ist eine 110Ah, laut VW die größte bei VW eingebaute. Materialpreis bei VW inkl. 19% ca. EUR 215,- (ohne Arbeit).

Bernd