

Mittelarmlehne - Oberteil geht nicht auf

Beitrag von „jeepschrauber“ vom 4. Dezember 2009 um 18:46

Hallo Leute, ich habe meinen Dicken vor 2 Monaten gebraucht gekauft. Nach dem ich nun fast alles erkundet habe, bin ich an 2 Sachen am verzweifeln:(.

1. Das Oberteil der Mittelarmlehne (Flaschenhalter) ging nicht auf. Mir ist es zwar gelungen mit einem flachen Metallstück das Oberteil zu entriegeln. Anscheinend ist die Mechanik an der rechten Taste kaputt (der Haken entriegelt nicht). Nun könnte man das ja bestimmt reparieren, wenn man den Deckel demontieren könnte!! Hat da jemand eine Idee oder das schon mal gemacht???

2. Das Teil hat eine Standheizung. Wenn ich die manuell einschalten will, tut sich nichts 😞 Kann evtl. beim freischalten der AHK die Stanheizung wegprogrammirt worden sein? Kann man da außer Fehlerspeichera uslesen was tun?

Ich würde mich freuen wenn mir da einer weiterhelfen kann.

Gruß Jeepschrauber