

Kolbenrisse beim R 5

Beitrag von „Schneeziege“ vom 8. Dezember 2009 um 16:52

Bei 100.000 km hat mein Touareg im 2.,3. und 5. Kolben Risse. Kostenvoranschlag für neuen Motor: ca. 10.000,-- €. Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem R 5 gemacht?