

# Standheizung macht einfach "nichts"

**Beitrag von „macko“ vom 11. Dezember 2009 um 03:23**

[cashburner](#)

Es geht doch um den Impuls vom Steuergerät T91 zum Zuheizer und nicht zwischen Zuheizer und FFB.

Hab gerade nochmal ein wenig nachgesehen, von dem StG T91 zum PIN 1 Zuheizer müßte bei aktivierter Standheizung einer Dauerplus anliegen (W-Bus, Pin1).

gruss  
marco