

Heckscheibe öffnet sich selbstständig

Beitrag von „kurbler“ vom 14. Dezember 2009 um 15:23

Hallo Markus,

ok, dann denk ich mal das es der Taster ist, der löst bestimmt aus, hatten wir bei unseren Touran auch, der Microtaster wurde gewechselt und gut wars.

Durch den Druckunterschied der am Heck herrscht zieht es das Wasser, obwohl mit Gummitüllen geschützt, in jede Ritze. Und das Salzwasser tut sein seiniges dazu.

Kannst Du Deinen Dicken nicht so einstellen das er sich selber verriegelt wenn Du los fährt.
edit: natürlich nur bis der Fehler gelöst ist.

vg

peter