

# **Jedes Jahr was Neues :-) Leuchte im Cockpit an**

**Beitrag von „Rainer S“ vom 15. Dezember 2009 um 17:23**

Hallo clubchef,

einfach mal Batterie richtig voll laden liegt meist an der Unterspannung.  
Wurde auch schon öfter beschrieben.