

# Jedes Jahr was Neues :-) Leuchte im Cockpit an

Beitrag von „juma“ vom 15. Dezember 2009 um 19:20

Servus,

[Zitat von clubchef](#)

Interessant, den ganzen Sommer (bis vor 2 Tagen) hatte ich **nie** Probleme damit, auch wenn der T mal 2-3 Tage stand. Erst als es unter 0 Grad ging kam der Huddel. [...]

es ist ja bekannt, dass sich die Aktivität der Batterie proportional zur Außentemperatur verhält...je tiefer, je schlechter 😞

Deswegen ist der Hinweis von Rainer zumindest dahingehend zu überprüfen. Dagegen spricht, dass dann normalerweise auch andere Fehler in der Elektronik auftauchen sollten...eventuell ist auch ein Kontakt nicht richtig geschlossen und schließt sich erst wieder, wenn sich der Stecker drumherum wieder erwärmt... 🤖